
# Guia de Calibração

Mistura gasosa padrão certificada

Alcolock V3

Etilômetro de Controle
de Partida



Recomendamos que a calibração seja realizada em local fechado, num centro de assistência técnica autorizado, utilizando uma estação de download da ACS.

A calibração deve ser realizada somente por técnicos treinados, seguindo as instruções deste guia.

# **Equipamentos necessários**



#### Segurança do gás comprimido

A calibração deve ser realizada em local fechado, num centro de assistência técnica autorizado, onde o cilindro de mistura gasosa possa ser armazenado adequadamente. O transporte ou armazenamento de gases comprimidos em veículos é perigoso e deve ser evitado. Outras precauções:

- •Nunca remova ou altere as etiquetas dos cilindros.
- •Remova a válvula e instale a tampa protetora nos cilindros quando não estiverem em uso.
- •Armazene os cilindros em uma área fresca e ventilada, longe de fontes de calor.

## Preparação do cilindro

- Examine o cilindro e a válvula para verificar se há danos; verifique a data de validade na etiqueta. Siga todas as instruções sobre segurança encontradas no cilindro.
- Remova a tampa protetora e conecte a válvula reguladora ao cilindro. Conecte o tubo rígido de fornecimento. Nunca modifique o tubo de fornecimento de forma alguma.


CUIDADO! Válvulas danificadas ou quebradas podem transformar um cilindro em um míssil sem controle. Conecte a válvula em um local seauro.

# Calibração da unidade manual

- Ligue a estação de download do ALCOLOCK V3 à fonte de alimentação. Conecte a unidade manual a ser calibrada à estação de download.
- 2. Ligue a unidade manual mantendo pressionado o botão direito ou esquerdo.
- Acesse o Menu da unidade manual pressionando e mantendo pressionado o botão esquerdo. Percorra o menu e selecione Manutenção do sistema.
- Digite o código de serviço (de 4 dígitos) disponível no Intertrack Express ou Intertrack Enterprise. Quando tiver terminado, mova o cursor para OK? e pressione o botão direito para selecionar. Isso possibilita a entrada no menu Service (Serviço).
- Percorra o menu Service (Serviço) e selecione Calibration (Calibração).
- É exibida a data/hora atual da unidade manual. Para continuar, selecione OK com o botão direito. Isso possibilita a entrada no menu Select Type (Selecionar tipo).

Observação: Se houver um tacógrafo instalado, a data/hora da unidade manual não poderá ser alterada.

- O menu Select Type (Selecionar tipo) contém as opções de calibração. Vá até Dry Gas (Gás seco) e pressione o botão direito para selecionar. Isso possibilita a entrada no menu Select value (Selecionar valor).
- 8. O menu Select value (Selecionar valor) contém as opções de concentração de mistura gasosa padrão certificada. Confirme se a etiqueta do cilindro indica 130PPM e utilize o botão esquerdo para escolher 130PPM na unidade manual. Pressione o botão direito para selecionar. Isso possibilita a entrada no menu Altitude.
- O menu Altitude contém o fator de correção da altitude. Confirme o valor da altitude utilizando a tabela de referência de altitude, que está no final deste guia.
   O botão esquerdo aumenta em incrementos de 200 metros. Pressione o botão direito para aceitar.
- É exibida a mensagem Wait (Aguarde), seguida por um período de aquecimento de 2 minutos. A unidade manual está pronta para ser calibrada quando for exibida a mensagem Turn on gas (Acionar o gás).
- Insira o tubo de fornecimento da válvula reguladora na abertura para a conexão do bocal na unidade manual.
   Segure a unidade manual firmemente, pois o tubo de fornecimento é rígido.
- 12. Pressione a válvula para liberar o gás, enquanto segura a unidade manual (veja a figura).



13. A unidade manual analisa a mistura gasosa e exibe a mensagem Wait (Aguarde) juntamente com uma contagem regressiva de 45 segundos. A unidade manual está pronta para a segunda amostra quando for exibida a mensagem Turn on gas (Acionar o gás).

Dependendo da deriva de calibração do sensor, podem ser necessárias até 4 amostras.

- •Se forem necessários somente 2 testes, será exibida a mensagem Verification OK (Verificação OK) quando a calibração for concluída.
- •Se forem necessários 3 ou 4 testes, será exibida a mensagem Calibration OK (Calibração OK) quando a calibração for concluída.
- 14. Pressione o botão direito para selecionar Finish (Concluir). Também existe a opção de tentar novamente, pressionando o botão esquerdo.

#### A calibração está concluída.

A unidade manual do ALCOLCK V3 retorna ao estado "PRONTO" e exibe a mensagem Soprar durante 5 segundos.

Observação: Se a calibração falhar após diversas tentativas, pode ser necessário substituir o sensor. Entre em contato com a ACS para obter instruções de devolução.

## Informações de contato

Alcohol Countermeasure Systems Corp 60 International Boulevard Toronto, ON M9W 6J2 Canadá T+1 416 619 3500

F +1 416 619 3501

info@acs-corp.com acs-corp.com

## Solução de problemas

Em caso de uma falha de calibração, verifique primeiro estas causas de erros mais comuns:

- O tubo de fornecimento foi utilizado em excesso ou há presença de condensação.
- O valor da mistura gasosa padrão certificada não é 130PPM, ou o valor foi digitado incorretamente no menu Select Value (Selecionar Valor).
- A mistura gasosa padrão certificada está vencida.
- Uma conexão de entrada ou saída da válvula de gás não está presa adequadamente (verifique todas as conexões).
- O valor inserido no menu **Altitude** está incorreto.

#### Guia de referência de altitude

O ajuste de altitude é em incrementos de 200 metros. A lista abaixo mostra exemplos do fator de correção para algumas cidades. Sabendo a altitude da cidade onde a calibração é realizada, arredonde a altitude para cima ou para baixo, de acordo com o valor mais próximo (múltiplo de 200). Para cidades não listadas abaixo, informe-se sobre a altitude do local e entre o fator de correção correspondente durante o processo de calibração.

<b>Cidade</b> Belém	Altitude ( 10	m)	Fator de correção O
Belo Horizonte	858		800
Brasília	1171		1200
Curitiba	934		1000
Florianópolis	3		0
Manaus	92		0
Porto Alegre	3		0
Recife	4		0
Rio de Janeiro	2		0
Salvador	8		0
São Paulo 760		800	