

ETHYLOTEST ANTI-DEMARRAGE WR3

Guide de conformité

- France -



Table des matières

Instructions d'utilisation.....	2
Démarrer.....	2
Résultats du test	2
Effectuer des tests de confirmation	3
Rappels de service et autres problèmes	3
Démarrages d'urgence.....	4
Violations du programme	5
Messages affichés (par ordre alphabétique)	6

Démarrer

Important : Effectuez un test avant de mettre le contact. Laisser le contact sur on trop longtemps peut causer une Violation de Démarrage et un Rappel Immédiat. Cela conduit à une visite de service non programmée et des frais supplémentaires.

1. Appuyez sur le bouton droit de l'analyseur pour mettre le dispositif sous tension. N'essayez pas de faire un test avant que l'appareil n'ait terminé son cycle de préparation, ce qui peut prendre jusqu'à 3 minutes par temps froid.

Ne tournez pas la clé de contact sinon l'affichage indique : « **Tournez la clé sur Off** ». Si le message « **Tournez la clé sur Off** » reste affiché pendant 6 minutes, l'écran affichera **VIOLATION DE CLÉ**, déclenchant un Rappel Anticipé. L'écran indique « Rappel anticipé 16 avec la date du verrouillage permanent*, vous devrez alors vous présenter dans les sept jours plus cinq jours de grâce dans un centre de service. Ce message signifie que l'Ethylotest Anti-Démarrage (EAD) doit être réinitialisé par le Prestataire de Services, à vos frais.

2. Attendez que l'affichage indique « **Prêt pour test** » avant d'essayer de faire un test. Assurez-vous de n'avoir ni mangé, ni bu, ni fumé, ni fait de bain de bouche dans les 15 minutes précédent le test.

Soufflez et fredonnez simultanément pendant 5 secondes dans l'embout avec une pression suffisante et constante de manière à ce que le WR3 produise une tonalité. Continuez de souffler et fredonner jusqu'à ce que la tonalité s'arrête et qu'un « bip » retentisse. L'écran indiquera **Patientez** .

Résultats des tests

Les résultats de votre test permettra de démarrer ou non le véhicule.

Un voyant vert ou rouge s'allume dans les 10 secondes après le test. N'allumez pas le contact avant que le voyant ne s'allume – cela crée l'abandon du test.

Résultat	Taux d'alcoolémie en mg	Message à l'écran	Procédure
Réussi (voyant vert)	De 0 à 14	Démarrez moteur	Démarrer le véhicule en allumant le contact de manière normale.
Echec (voyant rouge)	15 et plus	Verrouillage	L'EAD empêche le véhicule de démarrer. Attendez 5 minutes avant de tenter un nouveau test. Si un nouveau résultat « Echec » apparaît, la période de verrouillage sera de 15 minutes.

Tests de confirmation

- Plusieurs tests de confirmation doivent être effectués à des intervalles aléatoires pendant que le moteur est en marche. L'affichage indique **Test de confirm** et un double bip retentit. Le premier test de confirmation a lieu entre 20 et 30 minutes après le démarrage du véhicule. Les autres tests de confirmation surviennent à des intervalles entre 45 et 60 minutes.

La procédure à suivre pour un test de confirmation est la même que pour le test initial :

1. Rangez vous sur le bas coté de la route, mettez vous au point mort moteur tournant.
2. Fredonnez et soufflez simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que la tonalité s'arrête et qu'un bip retentisse.
3. L'écran indique **Patientez**.
4. Le résultat est indiqué à travers un message, un voyant, et une tonalité.



IMPORTANT : Pour répondre à une demande de test de confirmation, arrêtez prudemment votre véhicule sur le côté de la route. Accomplissez le test avant de reprendre le volant.

- En cas de résultat « Echec », l'affichage indique **Rangez-vous et arrêtez moteur**. Une tonalité retentira pour indiquer que vous avez 3 minutes pour couper le moteur.

Omettre de couper le moteur dans une période supplémentaire de 3 minutes déclenche un Rappel Immédiat. L'analyseur indique **Rappel immédiat 6**, ainsi que la date du verrouillage permanent.* vous devrez alors vous présenter dans les sept jours dans un centre de service. Ce message signifie que l'Ethylotest Anti-Démarrage (EAD) doit être réinitialisé par le Prestataire de Services, à vos frais.

Après avoir coupé le moteur suite au message **Rangez-vous et arrêtez moteur**, appuyez sur le bouton droit de l'analyseur. A cette occasion, l'EAD va entrer dans un état de verrouillage, et le véhicule sera immobilisé pendant 5 minutes. Si un second résultat « Echec » suit, la période de verrouillage passe à 15 minutes.

ATTENTION : Tout résultat « Echec » après une demande de test de confirmation est considéré comme une Violation du Programme. Cela déclenche un Rappel Immédiat, et le Centre de Service doit signaler la violation à OGAM et la Prévention Routière.

Rappels de Service et autres problèmes

Si le véhicule est démarré par d'autres moyens tels que pousser et essayer de démarrer le moteur simultanément, l'affichage indique **Violation de démarrage**. Ceci constitue une Violation du Programme, ce qui déclenche un Rappel Immédiat. L'analyseur indique **Rappel immédiat 7**, ainsi que la date du verrouillage permanent*. Vous devrez alors vous présenter dans les sept jours dans un centre de service. Ce message signifie que l'Ethylotest Anti-Démarrage (EAD) doit être réinitialisé par le Prestataire de Services, à vos frais.

Sept jours avant la date d'une visite de service prévue, après chaque test de confirmation, l'écran indique **Visite de service requise** avec la date et l'heure à laquelle vous avez pris le rendez vous pour votre véhicule. Ce message est affiché chaque fois que le dispositif est mis sous tension, et ce pendant 3 minutes après l'arrêt du moteur. Si le véhicule n'a pas été inspecté avant la Date de Service, l'affichage indique **Visite de service manquée** suivi de la date au plus tard à laquelle vous pouvez conduire le véhicule avant un verrouillage Permanent. Cinq jours après la date de service obligatoire, l'EAD entrera dans un état de Verrouillage Permanent*.



IMPORTANT :

Vous devez prendre rendez vous auprès de votre centre de service, ou les prévenir en cas d'impossibilité. **Le fait de ne pas ramener le véhicule au Centre de Service pour vérification du dispositif EAD et le téléchargement des données comme prévus constitue une Violation du Programme. Le Centre de Service doit le signaler à OGAM et la Prévention Routière.**

- Lorsque vous arrêtez le véhicule, un compte à rebours s'enclenche. Vous avez un délai de 5 minutes pour redémarrer le moteur sans avoir à refaire un test. Il faut cependant noter que si un test de confirmation requis est amorcé, ce test doit être effectué avant d'arrêter le véhicule.

En fonction du réglage de la Mise en veille, l'EAD se met hors tension automatiquement après une période variant de 30 minutes à 2 heures après l'arrêt du moteur. Vous pouvez aussi mettre l'EAD hors tension manuellement en appuyant et maintenant enfoncés les deux boutons à la fois.

Le débranchement de la batterie du véhicule pendant plus de 15 minutes (ou 3 périodes de mise hors tension de 5 minutes et plus) déclenche un rappel anticipé. Selon les circonstances, ce rappel peut constituer une Violation du Programme. Le rappel de service se réinitialise sur 12 jours, et l'affichage indique **Rappel anticipé 8** (trois périodes de mise hors tension de 5 minutes), ou **Rappel anticipé 14** (une période de mise hors tension de 15 minutes), ainsi que la date du verrouillage permanent*. Vous devrez alors vous présenter dans les sept jours (plus un délai de cinq jours de grâce) dans un centre de service. Ce message signifie que l'Ethylotest Anti-Démarrage (EAD) doit être réinitialisé par le Prestataire de Services, à vos frais.

-  **IMPORTANT : Le « survoltage » de la batterie n'est pas recommandé. S'il est toutefois nécessaire de débrancher la batterie pendant plus de 15 minutes, vous devrez d'abord contacter Alcolock France .**
- Les téléphones mobiles et les radios mobiles produisent un grand nombre de radiofréquences parasites qui peuvent conduire l'EAD à abandonner le test. Éteignez-les pendant le test.
- **La fonction Attendre Standby ne concerne que les véhicules utilitaires. Elle permet au véhicule de rester avec le moteur au ralenti sans avoir à effectuer un nouveau test.**

Démarrages d'urgence

- En cas d'urgence, l'EAD est équipé d'une **fonction de démarrage d'urgence** qui permet de démarrer le véhicule sans avoir à effectuer un test. Cette fonction peut être sélectionnée dans le Menu Principal. Les instructions détaillées quant à l'accès aux options du Menu se trouvent dans le Guide de l'Utilisateur WR3.

L'activation de Démarrage d'Urgence déclenche un rappel immédiat. L'analyseur indique **Rappel immédiat 11**, ainsi que la date du verrouillage permanent*. Vous devrez alors vous présenter dans les sept jours dans un centre de service. Ce message signifie que l'Ethylotest Anti-Démarrage (EAD) doit être réinitialisé par le Prestataire de Services, à vos frais.

Les cas de violation du programme comprennent :

1. La manipulation

La manipulation est « tout acte ou tentative illégale de désactivation ou de contournement du fonctionnement légal du dispositif EAD ». Sans limiter la portée générale de cette définition, voici certains exemples:

- Couper et/ou débrancher un ou plusieurs fils de raccordement de l'EAD au véhicule;
- Enlever un ou plusieurs sceaux de sécurité de l'EAD ou de ses fils;
- Débranchement non autorisé entre la batterie du véhicule et l'EAD pendant une période de plus de 15 minutes en une seule fois (ou 3 périodes de 5 minutes ou plus chacune);
- Démarrage du véhicule en faisant se toucher les fils de contact ou par poussée;
- Endommagement ou perte de l'EAD, ou de ses fils.
- ...



IMPORTANT : En cas de manipulation résultant de travaux effectués par un garage automobile, faite parvenir à Alcolcok France une facture acquittée ou un bon de travail indiquant le nom du garage, le véhicule, le travail effectué, l'heure d'entrée et l'heure de sortie. L'heure de la violation doit correspondre à l'heure indiquée sur la facture ou sur le bon de travail. Si vous prévoyez de travailler sur votre propre véhicule, vous devez avertir le Alcolcok France à l'avance.

2. Le fait de ne pas retourner chez le Prestataire de Services pour faire inspecter l'EAD ou pour le téléchargement des données comme prévu.
3. Le fait de ne pas se soumettre à un test de confirmation dans les 10 min qui suivent la demande, engendre un rappel immédiat dans les sept jours.
4. Le non-respect du message **Rangez-vous et arrêtez moteur** en cas de test de confirmation « Echec » au point que la tonalité d'alerte sonne pendant au moins 3 minutes, ce qui déclenche un Rappel Immédiat.
5. L'activation de la fonction de démarrage d'urgence dans un ou tous les cas suivants :
 - La situation ne constituait pas un cas d'urgence;
 - L'EAD fonctionnait suffisamment pour qu'un autre conducteur avec un taux d'alcool dans sang situé dans la zone « test réussi » fasse fonctionner et démarre le véhicule;
 - L'autorisation préalable était requise, mais non obtenue.
6. Tout résultat « Echec » après une demande de test de confirmation.

Messages affichés (par ordre alphabétique)

MESSAGE AFFICHE	DESCRIPTION	ACTION
ABANDON 10, 30, 40, 45, 50	L'analyseur pose problème (Un ABANDON 50 sur cent tests est considéré comme normal.)	Retentez le test Appelez le Prestataire de Service si ce message apparaît fréquemment.
(écran vide)	L'EAD est hors tension, ou l'analyseur a une température supérieure à 70°C.	Appuyer sur le bouton droit de l'analyseur, et procédez au test lorsque la LED verte clignote. Assurez-vous de brancher l'analyseur solidement.
Soufflez + fort et + longtemps	La force du souffle n'est pas suffisante pour obtenir un échantillon	Soufflez plus fort et plus longtemps Assurez-vous que votre téléphone mobile est éteint.
Soufflez (-) moins fort	La force du souffle est trop importante pour obtenir un échantillon	Soufflez moins fort pendant le test. Assurez-vous que votre téléphone mobile est éteint.
Soufflez (+) plus longtemps	Le souffle était trop court pour obtenir un échantillon	Soufflez pendant toute la durée du test.
Conduisez prudemment	Après avoir obtenu un résultat Réussi, vous pouvez démarrer le véhicule.	Conduisez le véhicule normalement.
Rappel anticipé 2	Rappel de Service à 12 jours enclenché parce que le fonctionnement du moteur n'a pas été détecté. La date de Verrouillage Permanent* s'affiche.	Appelez le Prestataire de Service de l'EAD afin de fixer un rendez-vous avant la date de Verrouillage Permanent.
Rappel anticipé 8 ou 14	Rappel de Service à 12 jours enclenché dû à des débranchements de batterie. La date de Verrouillage Permanent* s'affiche.	Appelez le Prestataire de Service de l'EAD afin de fixer un rendez-vous avant la date de Verrouillage Permanent.
Rappel anticipé 9	Rappel de Service à 12 jours enclenché dû aux abandons de fredonnement	Appelez le Prestataire de Service de l'EAD afin de fixer un rendez-vous avant la date de Verrouillage Permanent.

MESSAGE AFFICHE	DESCRIPTION	ACTION
	consécutifs. La date de Verrouillage Permanent* s'affiche.	
Rappel anticipé 12	Rappel de Service à 12 jours enclenché dû à un problème de contact. La date de Verrouillage Permanent* s'affiche..	Appelez le Prestataire de Service de l'EAD afin de fixer un rendez-vous avant la date de Verrouillage Permanent.
Attend. Standby	Cette fonction est optionnelle. Elle permet au véhicule de rester avec le moteur au ralenti sans avoir à effectuer de test.	Appuyez sur le bouton indiqué à l'écran.
Attend. Préchau	Cette fonction permet au véhicule de rester avec le moteur au ralenti sans avoir à effectuer un nouveau test, et ce, jusqu'à 30 minutes.	Appuyez sur le bouton indiqué à l'écran.
Tenir bouton droit pour annul.redémar.	Survient 5 secondes après que le contact ait été coupé suivant un test manqué ou "Echec". Un test ne peut pas être effectué tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton et que le message "Prêt pour test" s'affiche.	Coupez le contact, attendez 6 secondes, puis appuyez sur le bouton droit. Effectuez un test après que le message "Prêt pour test" s'affiche.
Fredonnez (+) plus fort	Tonalité d'un fredonnement constant et équilibré non détecté à un certain moment pendant la période d'échantillonnage.	Fredonnez et soufflez de manière constante pendant toute la durée du test.
Rappel immédiat 6	Rappel de Service à sept jours enclenché dû à cinq résultats "Echec". La date au plus tard à laquelle vous pouvez conduire le véhicule avant que le Verrouillage Permanent* ne s'affiche.	Appelez le Prestataire de Service de l'EAD afin de fixer un rendez-vous avant la date de Verrouillage Permanent.
Rappel immédiat 7	Rappel de Service à sept jours enclenché dû à une Violation de Démarrage. La date au plus tard à laquelle vous pouvez conduire le véhicule avant que le Verrouillage Permanent* ne s'affiche.	Appelez le Prestataire de Service de l'EAD afin de fixer un rendez-vous avant la date de Verrouillage Permanent.
Rappel immédiat 11	Rappel de Service à sept jours enclenché dû à l'utilisation du Démarrage d'Urgence. La date au plus tard à laquelle vous pouvez conduire le véhicule avant que le Verrouillage Permanent* ne s'affiche.	Appelez le Prestataire de Service de l'EAD afin de fixer un rendez-vous avant la date de Verrouillage Permanent.
Echantillon invalide 01	Trop d'humidité	Secouer ou sécher l'embout buccal.
Echantillon invalide 02	Le conduit de l'analyseur est bouché	Découvrez les trappes d'évacuation d'air

MESSAGE AFFICHE	DESCRIPTION	ACTION
Echantillon invalide 03	Problème de circulation arrière (trop d'air passe dans les trappes d'évacuation d'air)	Fermez les vitres, éteignez la ventilation, etc.
Verrouillage 5 Minutes Verrouillage 15 Minutes	Un test de souffle ayant pour résultat "Echec" est indiqué par un voyant rouge, accompagné d'une tonalité spécifique. Ensuite, un message de verrouillage s'affiche, indiquant que l'appareil n'acceptera pas de nouveau test pendant la période indiquée.	Attendez jusqu'à la fin de de la période de verrouillage. Ne tentez pas un autre test si vous avez consommé de l'alcool.
Test de confirm manqué	Survient lorsqu'un test de confirmation n'est pas effectué comme il faut dans le temps alloué. Une tonalité continue de sonner jusqu'à ce que le conducteur effectue le test ou coupe le moteur.	Complétez le test de souffle comme cela vous est demandé. Ou bien, tournez le contact sur off et appuyez sur le bouton droit de l'analyseur pour annuler la protection contre le callage.
Visite de service manquée	Si l'EAD n'est pas inspecté à la date exigée, il affichera un message RDV de service manqué, suivi de la date de verrouillage. Ce message s'affichera pendant les 5 jours de grâce. Si le dispositif n'a pas été inspecté à la fin de la période de grâce, il entrera dans un état de Verrouillage Permanent* .	Appelez le Prestataire de Service de l'EAD afin de fixer une nouvelle date de rendez-vous avant la date indiquant le verrouillage permanent.
Verrouillage permanent*	Le délai de Rappel de Service a expiré. Le dispositif n'acceptera pas de test de souffle jusqu'à ce qu'il ait été réinitialisé par le Centre de Service. Jusqu'à cette réinitialisation, le véhicule ne peut être démarré.	Appelez le Prestataire de Service de l'EAD afin de fixer un rendez-vous. Il se peut que vous ayez à faire remorquer votre véhicule jusqu'au Centre de Service.
Rangez-vous et arrêtez moteur	Survient lorsque un résultat "Echec" apparaît à un test de confirmation. Vous avez 3 minutes pour vous arrêter et couper le moteur avant qu'un Rappel Immédiat ne survienne.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrêter le véhicule avec précaution. 2. Attendez 6 secondes pour que le message "Tenez bouton droit pour annul.redémar." apparaisse. 3. Appuyez sur le bouton droit pour enclencher le verrouillage.
Prêt pour test	Le dispositif est prêt pour un test.	Vous pouvez souffler.

MESSAGE AFFICHE	DESCRIPTION	ACTION
Redémarrage disponible	Une fois la clé de contact positionnée sur off, un compte à rebours de 5 minutes est enclenchée. Pendant cette durée, le véhicule peut être redémarré sans souffler.	Démarrage du moteur possible.
Test de confirm	Un double bip sonne, et l'écran indique Test de confirm . Vous avez 10 minutes pour vous ranger prudemment et compléter un test de souffle. Pendant 8 minutes, la tonalité sera constante. Pendant les deux dernières minutes, la tonalité sonnera avec une fréquence plus rapide.	Faites le test de confirmation comme cela vous est demandé.
Visite de service requise	Rappel de rendez-vous pour la visite de service prévue, indiquant la date et l'heure du rendez-vous. 7 jours avant la date de visite de service prévue, le message s'affiche: <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous mettez l'EAD sous tension • Lorsque vous coupez le moteur • Après chaque test de confirmation 	Allez au Centre de Service à la date et heure de la visite de service prévue.
Démarrer moteur	Suite à un test de souffle réussi, l'affichage indique que vous pouvez démarrer le véhicule. ATTENTION: Le fait de mettre le contact trop longtemps sans démarrer le véhicule provoque l'enregistrement d'une erreur d'allumage. En fonction des circonstances, cela peut être considéré comme une Violation du Programme.	Démarez le moteur et conduisez le véhicule.
VIOLATION DE DEMARRAGE	Si un test de souffle n'est pas effectué, mais que le véhicule est démarré (court-circuitage ou poussé jusqu'à ce que le véhicule démarre), une Violation du Programme est enregistrée. L'affichage indique VIOLATION DE DEMARRAGE pendant 10 secondes alors qu'une tonalité sonne. L'affichage indique alors Test de confirm , et l'unité commence une séquence de test de confirmation.	Effectuez le test de souffle comme cela vous est demandé et avertissez le Centre de Service immédiatement.
Ré-essayez	Conditions inadéquates pour faire un test	Assurez-vous que les téléphones portables soient éteints et retentez le test.

MESSAGE AFFICHE	DESCRIPTION	ACTION
		Appelez le Prestataire de Service de l'EAD si le problème persiste.
Tourner la clé sur Off	Le contact a été mis avant un test de souffle réussi.	Coupez le contact jusqu'à ce que vous effectuiez un test
Patientez	L'EAD est en mode Sous Tension et/ou se prépare à entrer en état Prêt.	Attendez le message Prêt pour test ou autre.

Nous contacter

Alcolock France SAS
3, Rue de Rumilly
74000 Annecy
France

T 04 50 19 00 19
F 04 50 19 07 67
info@acs-corp.com
alcolockfrance.fr



CoG-FRE-60-000170-A
© 2010